

Nº INFORME	19826
MUESTRA	A3C/23

Datos del solicitante

Nombre	CTL - CASTELLÓN		
Dirección	AVD. ALCORA, Nº 112		
Población	CASTELLON	C.P.	12006

Datos de la muestra

Tipo de muestra	AGUA		
Perfil	AGUA CONTROL		
Descripción de la muestra	ENVASE ESTÉRIL 1 LITRO		
Instalación	AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRO DE LES VALLS		
Punto de muestreo	FUENTE PARQUE FRENTE COLEGIO		
Fecha de muestreo	23/05/2017	Recogido por	SOLICITANTE
Fecha recepción	24/05/2017		

Resultados

Fecha inicio	24/05/2017	Fecha finalización	26/05/2017
--------------	------------	--------------------	------------

Organoléptico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Color	< 1	mg/l Pt/Co	< 15 mg/l Pt/Co	MTD-FQ-207
Sabor	N D	Índice de dilución	< 3 a 25 °C	MTD-FQ-206
Olor	1	Índice de dilución	< 3 a 25 °C	MTD-FQ-204
Físico-Químico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Cloro libre residual	0,4	mg/l	< 1,0	IN SITU
Amonio	< 0,05	mg/l	< 0,5	MTD-FQ-112
pH	8,36	Unidades de pH	6,5 - 9,5	MTD-FQ-109
Conductividad	686	µS/cm a 20 °C	< 2500	MTD-FQ-110
Turbidez	0,69	UNF	< 5	MTD-FQ-111
Sulfatos	196	mg/l	250	MTD-FQ-118
Microbiológico				
Parámetros	Resultados	Unidades	Normativa	Metodología de ensayo
Coliformes totales	Ausencia	UFC/100 ml	Ausencia	MTD-MA-103
Escherichia coli	Ausencia	UFC/100 ml	Ausencia	MTD-MA-103

Normativa aplicada: R.D. 140/2003, del 7 de febrero

Observaciones

- Los resultados del presente informe solo afectan a las muestras analizadas y no puede realizarse una reproducción parcial del mismo sin la autorización del laboratorio LabTecnica.
- LabTecnica no se responsabiliza de la toma de muestra y su transporte, siempre y cuando no haya sido tomada o supervisada por personal técnico de LabTecnica.
- Los valores de los parámetros tomados in situ han sido aportados por el cliente, LabTecnica no se responsabiliza de los mismos.
- Informe firmado digitalmente.

Lunes, 29 de mayo de 2017

Fdo. Ricardo Muñoz (Ldo. Farmacia)
Director técnico

